

Wassereintritt am Dachboden

Datum

20.01.2013

Titel

Wassereintritt am Dachboden

Ort

Heinrich Ott-Gasse

Fahrzeuge

KRF-S, TLF-A 2000

Beschreibung

Zu einer Technischen Hilfeleistung wurde die Feuerwehr Laxenburg am 20. Jänner 2013 in die Heinrich Ott-Gasse gerufen.

Vermutlich durch eine defekte Blechdeckung kam es zu einem Wassereintritt in den Dachboden sowie durch die Decke in die darunterliegenden Schlafräume im 1.OG.

Von zwei Feuerwehrmännern konnte die betreffende Stelle im Ausmass von ca. 30m² von Schnee sowie Eis befreit und somit der Wassereintritt erheblich verringert werden.

Zur Behebung des Schadens wurde die Hausbesitzerin an die Hausverwaltung bzw. eine Fachfirma verwiesen.

Insgesamt waren 11 Mann mit 2 Fahrzeugen im Einsatz.

Bilder



