

Überflutete Fahrbahn

Datum

03.06.2020

Titel

Überflutete Fahrbahn

Ort

Leopold Rauch-Platz

Fahrzeuge

KRF-S, TLF-A 2000, VF

Beschreibung

Eine überflutete Fahrbahn am Leopold Rauch-Platz machte einen weiteren Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Laxenburg notwendig.

Nach Entfernen von Verunreinigungen und Öffnen des Kanaleinlaufgitter konnte das Regenwasser kontrolliert abfließen und die Feuerwehr nach kurzer Zeit wieder einrücken.

© Fotos: Presseteam FF Laxenburg

Bilder

