

Mehr Sicherheit für Atemschutzgeräteträger

15.03.2013 von MH



Für die Sicherheit der Atemschutzgeräteträger der Freiwilligen Feuerwehr Laxenburg stehen ab sofort das automatische Bewegungsmeldesystem SUPERPASS II-H ATEX bzw. umgangssprachlich sogenannte "Totmannwarner" zur Verfügung.

Es gibt neben dem Bewegungssensor auch noch die Möglichkeit einer Temperaturmessung.

Nach Abziehen der Aktivierungsglasche geht das Gerät in Betrieb, welches durch gelb blinkende Leds angezeigt wird.

Wird ein aktiviertes Gerät ca. 18-23 Sekunden nicht bewegt, geht das System in den Voralarmmodus über.

Nach weiteren 30-35 Sekunden setzt der Hauptalarm ein, das rote LED-Blinklicht pulsiert schnell und sehr laute Alarmsignale werden in rascher Folge abgegeben.

Der Hauptalarm kann auch jederzeit manuell durch Betätigen des Alarmknopfes ausgelöst werden.

