

Sicherungsarbeiten - Lose Fassadenteile

Datum

04.03.2026

Titel

Sicherungsarbeiten - Lose Fassadenteile

Ort

Schlossplatz 15

Fahrzeuge

HLFA-3, KDOF 1, KRF-S

Beschreibung

Am 04. März 2026 wurde die Freiwillige Feuerwehr Laxenburg auf den Schlossplatz zu einem Gesimse in rund 10 Metern Höhe alarmiert, das abzustürzen drohte.

Nach dem Absichern der Einsatzstelle wurde die dreiteilige Schiebeleiter in Stellung gebracht und die lockeren Bauteile kontrolliert entfernt. Ein in unmittelbarer Nähe abgestellter PKW wurde vorsorglich mit einer Matratze geschützt.

Die Freiwillige Feuerwehr Laxenburg stand mit drei Fahrzeugen und 17 Mitgliedern rund 30 Minuten im Einsatz.

Bilder

