

Pegelstand Kontrolle

Datum

21.06.2021

Titel

Pegelstand Kontrolle

Ort

Wiener Neustädter Kanal

Fahrzeuge

KDOF 1, KRF-S

Beschreibung

Die Freiwillige Feuerwehr Guntramsdorf, informierte uns über einen hohen Pegelstand des Wiener Neustädter Kanals. Da der Kanal in Guntramsdorf bereits stellenweise über das Ufer getreten war, kontrollierten wir den Bachlauf im Ortsgebiet Laxenburg sowie wie im IZ NÖ SÜD.

Anfangs wurde ein Biberbau vermutet, es dürfte aber der starke Algenbewuchs zu dem Anstieg der Pegelstände geführt haben.

Nach dem Öffnen einer Schleuse konnte die Lage in Guntramsdorf entspannt werden. In den nächsten Wochen werden die Algen durch eine Fachfirma ausgeräumt.

