Pegelstand Kontrolle

Datum
21.06.2021
Titel
Pegelstand Kontrolle
Ort
Wiener Neustädter Kanal
Fahrzeuge
KDOF 1, KRF-S
Beschreibung
Die Freiwillige Feuerwehr Guntramsdorf, informierte uns über einen hohen Pegelstand des Wiener Neustädter Kanals. Da der Kanal in Guntramsdorf bereits stellenweise über das Ufer getreten war, kontrollierten wir den Bachlauf im Ortsgebiet Laxenburg sowie wie im IZ NÖ SÜD.

Anfangs wurde ein Biberbau vermutet, es dürfte aber der starke Algenbewuchs zu dem Anstieg der Pegelstände geführt haben. Nach dem Öffnen einer Schleuse konnte die Lage in Guntramsdorf entspannt werden. In den nächsten

Wochen werden die Algen durch eine Fachfirma ausgeräumt.